


# Manual stolparmatatur

## Skogslyckan

# WESTAL®



För att uppnå IP-klassning skall tätning(ar) i bakstycke monteras vid införing av kabel. Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt.


Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Ytterhölje flexrör / kabel  $\varnothing$ : 5-12 mm.


Ledararea: 0,5-2,5mm<sup>2</sup>  
Skallängd ledare: 5-15mm



Gäller armaturer köpta  
**innan 1 juni 2023**



Gäller armaturer köpta  
**efter 1 juni 2023**



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på [www.westal.se](http://www.westal.se)

