


Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på [www.westal.se](http://www.westal.se)


För att uppnå IP-klassning skall tätning(ar) i bakstycke monteras vid införing av kabel.  
Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt.

Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

För tillbehör se [www.westal.se](http://www.westal.se)



Drivdon får bytas av fackman.



LED får bytas av fackman.



Ytterhölje flexrör / kabel Ø: 5-12 mm  
Ledarearea: 0,5-2,5mm<sup>2</sup>  
Skalllängd ledare:5-15mm

