


Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se


För att uppnå IP-klassning skall tätning(ar) i bakstycke monteras vid införing av kabel.
Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt.

Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

För tillbehör se
www.westal.se



Drivdon får bytas av fackman.



LED får bytas av fackman.



Ytterhölje flexrör / kabel Ø: 5-12 mm
Ledarearea: 0,5-2,5mm²
Skalllängd ledare:5-15mm

