



OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

För att uppnå IP-klassning skall tätning(ar) i bakstycke monterats vid införing av kabel. Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt.

Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Ljuskälla

Integrerad LED: Enligt specifikation




Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

Ytterhölje kabel \varnothing : 5-12 mm Ledararea: 0,5-2,5mm²
Skallängd ledare: 5-15mm




Tillbehör husnummerskytt

| Nr. skylt Jubilar I | | Nr. skylt Jubilar II & III | |
|---------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Vit | 77 033 74 | Vit | 77 033 78 |
| Svart | 77 033 75 | Svart | 77 033 79 |
| Alugrå | 77 033 76 | Alugrå | 77 033 80 |
| Antracit | 77 033 77 | Antracit | 77 033 81 |



Utbytbar LED ljuskälla av en fackman.



Utbytbar drivdon av en fackman.

